

Имя	Вид техники	Бренд	Жалобы	Обнаруженная неисправность	Стоимость ремонта	Сроки ремонта
Молдир	Диспенсер	Bona	протекает	требуется замена бака, промывка, замена шланга	10 000	1 день
Александр	СВЧ-печь	Samsung	не греет	требуется замена слюды, замена магнитрона	12 000	2 дня
Палия	Эл. Чайник	Redmond	не кипит вода	требуется замена термостата	6 000	1 день
Ергали	Паровой утюг	Philips	не выдает пар	требуется декальцинация системы подачи пара	8 000	4 дня
Рахымжан	Пылесос	LG	шумит	требуется замена двигателя, чистка от пыли	12 000	3 дня
Аслан	СВЧ-печь	Elenberg	не крутит тарелку	требуется замена механизма	6 000	2 дня
Коркем	Эл. Мясорубка	Panasonic	не крутит	требуется замена шестерни	7 000	6 дней
Алексей	Пылесос	Samsung	не собирает шнур	требуется ремонт барабана катушки	4 000	3 дня